Утвержден

Директор МБОУ «Сатинская ООШ»
_____Т.Н.Новоструева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид)объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская основная общеобразовательная школа».

1.2. Адрес объекта:617256,Пермский край, Сивинский район, село Сатино, улица Школьная, дом 24.

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание, одноэтажное, общей площадью 495,9 кв. м;

1.4. Год постройки здания 1934, последнего капитального ремонта-нет., наличие прилегающего земельного участка 8000 кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет,
капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сатинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Сатинская ООШ»).

1.7. Юридический адрес организации: 617256,Пермский край, Сивинский район, село Сатино, улица Школьная, дом 24.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: управление образования администрации Сивинского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации:617240,Пермский край, село Сива, улица Комсомольская, дом 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг.

2.3. Форма оказания услуг на объекте с длительным пребыванием: (в том числе с проживанием на дому, дистанционно)на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории -
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, (нарушениями умственного развития-нет).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 50 человек.

2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации
инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус районного значения-пассажирский транспорт.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;

3.2.2. Время движения (пешком): 3-5 мин.;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Пешеходная дорожка без уклона движения, переходной мост со ступенями с двух сторон, бордюра высотой 0,100 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(К,О) ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У,Г) ВНД(К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(,Г,У) ДЧ-И(К,О) ВНД(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП-И (К,О,У)

	посещения объекта) – классы.	ДЧ-И (Г) ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ВНД(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,У,О) ДЧ-И (Г) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У,Г) ВНД (С,К)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: данный объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Объект недоступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, инвалидов по зрению. Препятствием являются недоступная входная группа, отсутствие санитарно-гигиенического помещения, нет информационной сопровождающей для инвалидов по зрению. Программы не адаптированы для инвалидов по зрению и слуху. В школе не утвержден регламент работы с инвалидами.

Объект частично доступен для инвалидов по слуху, нет индукционной петли, сотрудники не владеют навыками жестового языка.

Для обеспечения доступности объекта, для инвалидов рекомендуется обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информации на входе на территорию, здание и организацию ситуационной помощи, и оказание услуг на всех зонах обслуживания.

Информация на территории, на пути следования к объекту, зонах обслуживания отсутствует.

Нет системы связи на входе в здание, вызова дежурного.

Не выделено парковочное место для транспорта с инвалидами. Прилегающая территория к объекту не достаточно освещена.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установить указатели направления движения от остановки общественного транспорта до входа в здание школы.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: капитальный ремонт; ремонт текущий; организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ: адаптация до 2030 года в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: Полностью доступный объект для инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после проведения работ по адаптации.

4.4. Для принятия решения: согласование с вышестоящей организацией управления образования администрации Сивинского муниципального района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

Объекта:

4.5. Информация размещена на Карте доступности Пермского Края: да
www.bezbarierov.permkrai.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от "08" декабря 2017 г.

Утвержден

Директор МБОУ «Сатинская ООШ»
_____Т.Н.Новоструева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур N 01

с.Сатино
Сивинский муниципальный район 08 декабря 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид)объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская основная общеобразовательная школа»
1.2. Адрес объекта:617256,Пермский край, Сивинский район,село Сатино, улица Школьная, дом 24.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание, одноэтажное, общей площадью 495,9 кв. м;
1.4. Год постройки здания 1934, последнего капитального ремонта-нет., наличие прилегающего земельного участка 8000 кв. м.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет,
капитального - нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сатинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Сатинская ООШ»).
1.7. Юридический адрес организации: 617256,Пермский край, Сивинский район, село Сатино,улица Школьная, дом 24.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация: управление образования администрации Сивинского муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации:617240,Пермский край, село Сива, улица Комсомольская, дом 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг.
2.3. Форма оказания услуг на объекте с длительным пребыванием: (в том числе с проживанием на дому, дистанционно)на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории -
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, (нарушениями умственного развития-нет).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 человек.

2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус районного значения-пассажирский транспорт.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;

3.2.2. Время движения (пешком): 3-5 мин.;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Пешеходная дорожка без уклона движения, переходной мост со ступенями с двух сторон, бордюра высотой 0,100 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания:

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3		

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(К,О) ВНД(С)	1-3	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У,Г) ВНД(К,О,С)	5-11	5-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(Г,У) ДЧ-И(К,О) ВНД(С)	10-18	10-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Классы.	ДП-И (К,О,У) ДЧ-И (Г) ВНД (С)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ВНД(К,О,С)	19-28	19-28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,У,О) ДЧ-И (Г) ВНД (С)	29-30	29-30
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У,Г) ВНД (С,К)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: данный объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Объект недоступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, инвалидов по зрению. Препятствием являются недоступная входная группа, отсутствие санитарно-гигиенического помещения, нет информационной сопровождающей для инвалидов по зрению. Программы не адаптированы для инвалидов по зрению и слуху. В школе не утвержден регламент работы с инвалидами.

Объект частично доступен для инвалидов по слуху, нет индукционной петли, сотрудники не владеют навыками жестового языка.

Для обеспечения доступности объекта, для инвалидов рекомендуется обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информации на входе на территорию, здание и организацию ситуационной помощи, и оказание услуг на всех зонах обслуживания.

Информация на территории, на пути следования к объекту, зонах обслуживания отсутствует.

Нет системы связи на входе в здание, вызова дежурного.

Не выделено парковочное место для транспорта с инвалидами. Прилегающая территория к объекту не достаточно освещена.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установить указатели направления движения от остановки до входа в здание
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт текущий; организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ: адаптация до 2030 года в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: доступность объекта возможна частично всем (ДЧ-В) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – после проведения работ по адаптации.

4.4. Для принятия решения: Согласование требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

Объекта: нет.

4.5. Информация размещена на Карте доступности Пермского Края: **да**
www.bezbarierov.permkrai.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. территории, прилегающей к объекту, на 9 л.;
2. входа (входов) в здание на 9 л.;
3. путей движения в здании на 10 л.;
4. зоны целевого назначения объекта на 4 л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на 13 л.;
6. системы информации (и связи) на объекте на 3 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 49 л.(в тексте)
Кадастровый, технический паспорт планы на 11 л.

Руководитель комиссии:
Директор МБОУ «Сатинская ООШ»_____Т.Н.Новоструева

Члены комиссии:
Председатель СТК _____Г.А.Логунова

Заместитель директора по УВР_____Л.В.Пожарская

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Ведущий специалист АНО «Ресурсно-информационный
центр «Доступная среда» _____ Р.Ф.Аксиленко